

全国主要7空港での「航空機の部品欠落に関する報告制度」に基づく報告における  
「1kg 以上」の欠落部品について

2017年度

○1個目

- ・部 品:前脚トルクリンクの一部
- ・重 量:1 kg
- ・発見の有無:無

○2個目

- ・部 品:ブレーキ冷却ファンの一部
- ・重 量:1 kg
- ・発見の有無:無

2018年度

○1個目

- ・部 品:ライトのカバー
- ・重 量:2 kg
- ・発見の有無:無

○2個目

- ・部 品:主脚タイヤの一部
- ・重 量:2 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○3個目

- ・部 品:フェアリングの一部
- ・重 量:1 kg
- ・発見の有無:無

○4個目

- ・部 品:パネル
- ・重 量:2 kg
- ・発見の有無:無

○5個目

- ・部 品:アンテナ
- ・重 量:1 kg
- ・発見の有無:無

○6個目

- ・部 品:パネル
- ・重 量:1 kg
- ・発見の有無:無

○7個目

- ・部 品:バネ(1本)
- ・重 量:2 kg
- ・発見の有無:無

○8個目

- ・部 品:ブレーキ板
- ・重 量:3 kg
- ・発見の有無:無

2019年度

○1個目

- ・部 品:主脚タイヤの一部
- ・重 量:1.7 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○2個目

- ・部 品:ブレーキ板
- ・重 量:1.5 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○3個目

- ・部 品:主脚タイヤの一部
- ・重 量:5 kg
- ・発見の有無:無

2020年度

○1個目

- ・部 品:主脚タイヤの一部
- ・重 量:2 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○2個目

- ・部 品:パネル
- ・重 量:2 kg
- ・発見の有無:無

○3個目

- ・部 品:前脚タイヤの一部
- ・重 量:1.8 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○4個目(※)

- ・部 品:ファンカウルの一部
- ・重 量:83.4 kg
- ・発見の有無:無

○5個目(※)

- ・部 品:ファンカウルの一部
- ・重 量:12.2 kg
- ・発見の有無:一部有
- ・発見場所:多良間島の海岸

○6個目(※)

- ・部 品:ファンブレード
- ・重 量:13.1 kg
- ・発見の有無:無

○7個目(※)

- ・部 品:ファンブレード
- ・重 量:4.9 kg
- ・発見の有無:無

○8個目(※)

- ・部 品:ファンカウルの一部
- ・重 量:97.3 kg
- ・発見の有無:無

(※)4～8個目については、2020年12月に那覇空港の北約100キロメートルの海上で発生した事案に関連する欠落部品である。

2021年度

○1個目

- ・部 品:前脚タイヤの一部
- ・重 量:2 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○2個目

- ・部 品:ブレーキを固定する部品の一部
- ・重 量:1.4 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○3個目

- ・部 品:主脚タイヤ(1個)
- ・重 量:75 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○4個目

- ・部 品:補助動力装置の空気取り入れ口ドア
- ・重 量:5 kg
- ・発見の有無:無

○5個目

- ・部 品:ブレーキ部品の一部
- ・重 量:4 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○6個目

- ・部 品:フェアリングの一部
- ・重 量:60 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

2022年度(※)

○1個目

- ・部 品:主脚タイヤの一部
- ・重 量:4.7 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○2個目

- ・部 品:ブレーキ固定用のピン
- ・重 量:1.4 kg
- ・発見の有無:有
- ・発見場所:空港内

○3個目

- ・部 品:ブレーキ固定用のロッド
- ・重 量:3.3 kg
- ・発見の有無:無

※2022年度は現在、2022年12月分から2023年3月分については集計中のため、  
確定している2022年11月末時点までの情報をご回答いたします。